

Bijlage ZZS bij begeleidingsdocument: Attero locatie Wijster

- Geldig voor de volgende uitgaande stromen: Bodemas (19 01 12), Vliegas (19 01 13*), Rookgasreinigingsresidu (19 01 07*), Uit bodemas verwijderde ferro-metalen (19 01 02)

Lijst zeer zorgwekkende stoffen conform *Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen* (art. 10, lid 2 onder b)

Component	CAS-nummer	Vergunde ZZS (Stof met naam opgenomen in omgevingsvergunning)	Vergunde ZZS (Stof vergund als emissie naar water of lucht)	Stof opgenomen in het ZZS reductieprogramma	Opgegeven door ontdoener van het aan ons aangeleverde afval (ten tijde van de invoering van het Besluit nog niet bekend)
Dieselolie	64741-44-2	X		X	
PAX 18	1327-41-9	X		X	
Koolmonoxide	630-08-0	X		X	
Kwik	7439-97-6		X	X	
Cadmium	7440-43-9		X	X	
Arseen	7440-38-2		X	X	
Lood	7439-92-1		X	X	
Nikkel	7440-02-0		X	X	
PCDD's/PCDF's	Groep		X	X	
Grondstromen	N.v.t.				Keuringsrapporten en milieuhygiënische verklaring bij betreffende partijen

Deze lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is opgesteld conform de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 10, tweede lid, punt b van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Deze lijst bevat uitsluitend de ZZS die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning van de afvalproducent, de informatie die op grond van artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving verstrekt werd betreffende emissies van stoffen in lucht of water) of de informatie opgenomen in de omschrijving die de ontvanger op grond van artikel 10.39, eerste lid, onder a, van de wet milieubeheer heeft ontvangen toen hij de afvalstof in ontvangst nam. Het opnemen van ZZS op deze lijst impliceert niet dat de vermelde ZZS daadwerkelijk aanwezig zijn in de afvalstof, noch sluit het de mogelijkheid uit dat andere ZZS aanwezig kunnen zijn in de afvalstof. Voor meer informatie over de mogelijke aanwezigheid van ZZS in de afvalstof, wordt u verzocht de specifieke informatie te raadplegen die is gedeeld tijdens de contractbesprekingen, of contact op te nemen met de ontdoener.